

# MARMOTTON

F6HQP le 23/03/2016

- Câblage des 3 straps
- Mise en place des barettes à picots : 3 de 2 picots, 3 de 3 picots et 2 de 10 picots
- Câblage des éléments extérieurs au circuit imprimé

10 picots pour la CAG

